

# Junckers PREFILL



## Tmelicí báze

Tmelicí bázi Junckers PREFILL je před použitím nutno smíchat s brusným prachem získaným při posledním broušení dřevěného povrchu. Junckers PREFILL je rychleschnoucí a používá se v kombinaci s podkladovými přípravky na vodní bázi a přípravky pro konečnou povrchovou úpravu. Junckers PREFILL na vodní bázi je podstatný pro ztmelení podlah citlivých na změnu vlhkosti.

### Technické údaje

Typ:	Akrylátový tmelicí přípravek na vodní bázi
Balení:	5 ltr a 10 ltr
Barva:	Krémový až mléčně bílý. Po smíchání s brusným prachem získá směs po zaschnutí stejnou barvu jako dřevěná podlaha.
Vydatnost:	1 litr přípravku vystačí na cca 20 m <sup>2</sup> , záleží ovšem na stavu podlahy.
Nanášení:	Široká stěrka z nerezové oceli
Teplota:	+15 °C
Poměr ředění:	K docílení optimální viskozity přípravku nejprve vmíchejte brusný prach a poté teprve přidejte vodu.
Doba schnutí:	Cca 45–90 minut při +20 °C a 50% relativní vlhkosti.
Čištění:	Mýdlem a vodou před zaschnutím, po zaschnutí lihem.
Skladování:	Může se skladovat v originální uzavřené a nepoškozené nádobě při +20 °C po dobu 1 roku. Chraňte před mrazem.
Likvidace:	Zbytky přípravku nechte zaschnout, poté proveďte likvidaci na určené skládce.

### Doporučené množství nátěrů

**Povrchy vystavené vysoké zátěži:** 2 vrstvy Junckers PREFILL + 1 vrstva Junckers PRELAK při vydatnosti 8 m<sup>2</sup>/ltr + 2 vrstvy Junckers STRONG při vydatnosti 10 m<sup>2</sup>/ltr.

**Povrchy vystavené nízké zátěži:** 2 vrstvy Junckers PREFILL + 1 vrstva Junckers PRELAK při vydatnosti 8 m<sup>2</sup>/ltr + 1 vrstva Junckers STRONG při vydatnosti 10 m<sup>2</sup>/ltr.

**Povrchy určené pro sport:** 2 vrstvy Junckers PREFILL + 1 vrstva Junckers PRELAK při vydatnosti 8 m<sup>2</sup>/ltr + 1-2 vrstvy Junckers SPORT High Performance při vydatnosti 10 m<sup>2</sup>/ltr.

### Pokyny pro použití

#### Neošetřené / broušené povrchy

Zbavte povrch podlahy veškerého prachu, vosku, mastnoty, polituračních přípravků a zbytků z mýdlových saponátů. Poslední broušení podlahy by mělo být provedeno brusným papírem o zrnitosti minimálně 120.

Vybruste povrch a odstraňte veškerou špínu a nerovnosti. Smíchejte dostatečné množství brusného prachu s přípravkem Junckers PREFILL tak, aby vznikla hustá pasta, která se dá ještě stále roztírat. Ředit můžete vodou. Co nejrychleji rozetřete pastu pomocí stěrky z nerezové oceli.

#### Průmyslově lakované podlahy

Vybruste povrch bruskou a brusným papírem zrnitosti č. 24 a odstraňte všechny zbytky starého nátěru. Stopy po broušení vyhladíte brusným papírem zrnitosti č. 60. Nakonec použijte brusný papír zrnitosti č. 120–180, aby byl povrch rovnoměrný. Poté povrch důkladně vysajte a postupujte podle pokynů v návodu na neošetřené nebo broušené povrchy „Neošetřené / broušené povrchy“.

#### Důležité upozornění:

Před použitím čtěte informace na obale a dodržujte bezpečnostní kroky.

#### LIKVIDACE

Nevylévat do půdy, kanalizace a vodních toků. Odpad a prázdné nádoby se musí likvidovat dle místních nařízení. Prázdný a suchý plastový obal předejte na řízenou skládku k recyklaci. ZBYTKY ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ ODPADU! Kód odpadu tekutý 08 01 12, obal 15 01 02.

#### BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Nekouřit při práci! Při práci použít ochranné rukavice a ochranný oděv. Nepožívat vnitřně. V souladu se zákonem č. 157/1998 Sb. v platném znění není výrobek klasifikován jako nebezpečný. S-věty: 62 - Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení; 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

*Uvedené informace jsou založeny na výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech a jako takové mohou být považovány pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme odpovědnost za výsledky. Naše odpovědnost se vztahuje výlučně na ohrožení osob a poškození majetku, které bylo skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků.*